


## Подключение устройства для круговой гравировки на лазерном гравере Qualitech 9G 5030

Пример работы:


<http://www.youtube.com/watch?v=FczjeP2Jzo4>

Шаг 1: положите устройство для круговой гравировки на рабочую поверхность

Шаг 2: вытащите питающий кабель для Y направляющей (смотрите рисунок 3 пункт 1),  
затем вставьте шнур устройства для круговой гравировки вместо кабеля питания для Y  
направляющей станка (смотрите рисунок 3 пункт 2)



*Рисунок 1 Устройство для круговой гравировки*



*Рисунок 2 Питающий кабель*




Рисунок 3

Пункт 2.  
Подсоедините устройство  
для круговой гравировки  
вместо кабеля питания оси Y

Пункт 1.  
Вытащите питающий кабель  
из блока управления  
приводом оси Y